

## Załącznik nr 1

## Wykaz zużytych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nowej Soli

L.P	Nazwa składnika majątku	Nr inwentarzowy /rok przyjęcia	Jednostka miary	Ilość	Opis stanu technicznego
1	Drukarka Samsung ML 3051N	4-49-491-13/2005	szt.	1	Sprzęt przestarzały , uszkodzony mechanicznie, naprawa nieopłacalna
2	Drukarka HP Color Laser Jet CP 1215	808-462-18-W/2008	szt.	1	Urządzenie niesprawne, uszkodzone-zużyte wálki podające papier, znacznie zużyty bęben nienadający się do użycia, koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, naprawa nieekonomiczna
3	Drukarka HP Color Laser Jet CP 1215	808-467-18W/2008	szt.	1	Urządzenie wyeksploatowane, nie drukuje poprawnie , przyniszczona obudowa, pęknięty podajnik, zniszczone rolki prowadzące, naprawa nieopłacalna
4	Drukarka HP Laser Jet CP 1320	808-461-18W/2008	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu
5	Drukarka Samsung ML 3051N	808-464-18W/2008	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, połamane elementy plastikowe obudowy oraz taśka/zasobnik, wyeksploatowane elementy mechaniczne- naprawa nieopłacalna ekonomicznie
6	Drukarka Samsung ML 2250	4-49-491-23/2007	szt.	1	Sprzęt uszkodzony , niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu
7	Drukarka HP Laser Jet 1010	808-465-18W/2008	szt.	1	Urządzenie wyeksploatowane, nie drukuje poprawnie , przyniszczona obudowa, pęknięty

						podajnik, zniszczone rolki prowadzące, naprawa nieopłacalna
8	Komputer Whitenergy	808-456-22W/2011	szt.	1	Urządzenie niesprawne, uszkodzone- komputer znacznie zużyty o niskich parametrach technicznych, wyeksploatowany wentylator powoduje nadmierny hałas, brak możliwości zaktualizowania sprzętu do poziomu umożliwiającego użytkowanie, naprawa nieekonomiczna	
9	Komputer Whitenergy	808-458-22W/2011	szt.	1	Urządzenie niesprawne, uszkodzone- komputer znacznie zużyty o niskich parametrach technicznych, wyeksploatowany wentylator powoduje nadmierny hałas, brak możliwości zaktualizowania sprzętu do poziomu umożliwiającego użytkowanie, naprawa nieekonomiczna	
10	Wentylator Venus	808-436-34W/2007	szt.	1	Urządzenie niesprawne, uszkodzony wiatrak, urządzenie nie łączy się, naprawa nieopłacalna	
11	Zasilacz UPS APC	808-410-53W/2008	szt.	1	Urządzenie uszkodzone, nie wykrywa baterii, przyniszczona obudowa, naprawa nieekonomiczna	
12	Szafa na akta	808-062-2W/2000	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone- zardzewiałe, brak możliwości zamknięcia, uszkodzone zamki, brak uchwytów, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna	
13	Szafa 2 drzwiowa na akta	808-518-2W/2008	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone- zardzewiałe, brak możliwości zamknięcia,	

						uszkodzone zamki, brak uchwytów, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna
14	Fotel	808-524-3W/2015	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone nieprzydatne, tapicerka zniszczona, pęknięte kółka, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna	
15	Fotel Manager	808-549-3W/2016	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone nieprzydatne, tapicerka zniszczona, pęknięte kółka, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna	
16	Niszcarka	808-421-53W/2015	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu	
17	Niszcarka	808-408-53W/2005	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu	
18	Pralko suszarko automat	808-314-26W/2005	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, nie załącza się, naprawa nieekonomiczna	
19	Odkurzacz	808-315-27W/1997	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, nie załącza się, urządzenie zdekompletowane, koszty naprawy przewyższają wartość	
20	Chłodziarko-zamrażarka	808-344-59W/2011	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, nie załącza się, nie mrozi, nie chłodzi, naprawa nieekonomiczna	
21	Niszcarka	808-416-53W/2015	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu	
22	Niszcarka	808-417-53W/2015	szt.	1	Sprzęt uszkodzony, niesprawny, brak zasilania- naprawa przewyższa wartość sprzętu	

23	Aparat fotograficzny	808-414-55W/2006	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone, nie włącza się; obudowa porysowana, pobity wyświetlacz naprawa przewyższa wartość sprzętu
24	Aparat fotograficzny	808-415-55W/2009	Szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone, nie włącza się, pobity wyświetlacz naprawa przewyższa wartość sprzętu
25	Aparat fotograficzny	808-416-55W/2013	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone, nie włącza się, pobity wyświetlacz, naprawa przewyższa wartość sprzętu
26.	Szafa na dokumenty	808-069-2W/2002	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone-zardzewiałe, brak możliwości zamknięcia, uszkodzone zamki, brak uchwytów, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna
27.	Szafka mała	808-245-2W/2005	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone-zardzewiałe, brak możliwości zamknięcia, uszkodzone zamki, brak uchwytów, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieekonomiczna
28.	Ksero Toshiba	808-485-18W/2015	szt.	1	Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna.
29.	Lodówka Curtiss	801-S013-0003/2006	szt.	1	Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
30.	Lodówka Whirpool	808-485-18W/2015	szt.	1	Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
31.	Nagrywarka	808-306-23W/2004	szt.	1	Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
32.	Biurko	808-024-1W/2001	szt.	1	Urządzenie niesprawne uszkodzone, brak możliwości zmiany zawiasów- uszkodzona

									plyta wiórowa, brak możliwości zamknięcia drzwi, porysowany blat, oderwanie części blatu, nie nadaje się
33.	Zestaw komputerowy DELL FX		4-49-491-19/2006						Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
34.	Drukarka Samsung 2008		808-468-18W/2008						Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
35.	Drukarka		808-470-18W/2008						Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
36.	Komputer		808-450-22W/2009						Sprzęt wyeksploatowany, technicznie przestarzały. Naprawa nieopłacalna
37.	Biurko		808-223-1W/2004						Biurko niesprawne, uszkodzone, brak możliwości zmiany zawiasów- uszkodzona płyta wiórowa, brak możliwości zamknięcia drzwi, porysowany blat, oderwanie części blatu, nie nadaje się do użytku
38.	Krzesło obrotowe		808-117-3W/2000						Krzesło wysiedziane uszkodzony mechanizm regulacji, porysowane podłokietniki
39.	Krzesło obrotowe		808-456-3W/2008						Krzesło wysiedziane, zniszczone
40.	Krzesło obrotowe		808-138-3W/2003						Krzesło zniszczone, uszkodzenie siedziska i mechanizmu obrotowego
41.	Krzesło obrotowe		808-108-3W/1999						Krzesło wysiedziane uszkodzony mechanizm regulacji, porysowane podłokietniki
42.	Krzesło obrotowe		808-258-3W/2005						Krzesło wysiedziane uszkodzony mechanizm regulacji, porysowane podłokietniki
43.	Biurko		808-017-1W/2000						Blat biurka poniszczony, okleina powyrywana
44.	Biurko		808-020-1W/2000						Biurko zniszczone, elementy drzwi niesprawne
45.	Biurko		808-022-1W/2000						Biurko poniszczony, blat porysowany, fronty poniszczony
46.	Biurko		808-023-1W/2001						Biurko uszkodzone, pęknięty blat, niesprawny zamek oraz zawiasy

47.	Biurko	808-026-1W/2002				Biurko zniszczone, zdrapana okleina blatu, mechanizm szuflad niesprawny, wyłamane zawiasy
-----	--------	-----------------	--	--	--	---

~~Dyrektor~~  
~~Powiatowej Stacji~~  
~~Sanitarno-Epidemiologicznej~~  
~~w Nowej Soli~~  
mgr Anna Koszulińska